

## Sådan gør man

### 1 Forbehandling og rengøring

Inden behandling med Sioo:x produkterne skal overfladen renses for olie, maling, fedt og snavs. Det er især vigtigt for ældre og olierede overflader.

1. Gør overfladen våd.
2. Rengør overfladen med Sioo:x Afrens med en børste eller et stiv kost.
3. Er der fortsat pletter på træet eller mørke områder, kan de slibes bort, evt. med slibemaskine. Produkterne kan ætse. Beskyt derfor glas og aluminium. Spild tørres af med en våd klud.

### 2 Sioo:x Træbeskyttelse Grunder

Når overfladen er tør, påføres Sioo:x Træbeskyttelse i to omgange med mindst to timers mellemrum. Sioo:x Træbeskyttelse påføres jævnt og fyldigt med pensel, rulle eller sprøjte. Stryk det ud, så der ikke ligger overskydende væske på overfladen. Påføres i min. 5° C, og ikke i hed sollys.

### 3 Sioo:x Vejrbeskyttelse Færdigbehandling

Når Sioo:x Træbeskyttelse har tørret i mindst 4 timer, påføres Sioo:x vejrbeskyttelse med pensel, rulle eller sprøjte. Der bør ikke have regnet forinden. Påfør et fyldigt lag. Lad væsken trække i nogle minutter. Gå derefter tilbage og stryg efter med pensel, så træet mættes med væske.

Vi anbefaler at man efterbehandler med Sioo:x vejrbeskyttelse 12-18 måneder efter første påføring. Da har træet hærdet og den anden påføring sikrer at behandlingen holder mange år fremover.

### 4 Vedligeholdelse

Med Sioo:x imprægnering kræver træet næsten ingen vedligeholdelse. Sørg dog altid for at holde træet rent og fjern eventuelle pletter straks. Efter vinteren samles der ofte snavs og alger på træet, der rengøres med et rengøringsmiddel. Fordel Sioo:x Rensemiddel blandingen på overfladen med en blød børste, lad det virke i 20 min. Skyl godt efter med vand. Derefter lad overfladen tørre, før du placerer møbler m.m. på den.

Børst og skyl derefter træet med vandslange. Fedtpletter, vin, kaffe m. m. tørres bort med sæbe. Resten forsvinder med tiden på grund af Sioo:xs virkning. Hvis den lysegrå overflade ridses, påføres vejrbeskyttelsen igen, og den lyse overflade kommer tilbage i løbet af nogle måneder.

Ved større skader skal også Sioo:x Træbeskyttelse påføres. På udsatte steder kan det være nødvendigt yderligere at påføre overfladen med vejrbeskyttelse for at sikre Sioo:x imprægneringens holdbarhed. Man kan sagtens pletbehandle med vejrbeskyttelsesmidlet.

I starten kan der fremkomme "ludlignende" hvide partikler. Det er overskudsvæske, der skylles bort i regn, eller det kan børstes væk, når overfladen er tør. Under den fugtige periode, efterår og vinter, lysner træ under tag betydeligt. Processen kan fremskyndes ved at spule vand på den behandlede overflade.



1.1: Gør overfladen våd.



1.2: Brug Sioo:x Afrens for at rengøre overfladen før brug.



2.1: Efter træet er tørt, påføres Sioo:x Træbeskyttelse Grunder 2 gange.



2.2: Sioo:x Træbeskyttelse Grunder påført.



3.1: Når Sioo:x Træbeskyttelsen Grunder har tørret i mindst 4 timer, påføres Sioo:x Vejrbeskyttelse Færdigbehandling.



3.2: Den nyfærdigbehandlede overflade bliver i begyndelsen gul/brun. Ved senere kontakt med fugt, vil træet gradvist blive lysere.

