

SiOO:X BESKYTTELSE TIL TERRASSE

Sådan får du en sølvgrå, lys og holdbar terrasse i op til 12 år:

FORBEREDELSE:

SiOO:X træbeskyttelse anvendes på en helt ren træ overflade. Rengør terrasse omhyggeligt med SiOO:X Forvask for at fjerne olie, maling, fedt og snavs. Alt træ skal være vasket og evt slebet for at fjerne døde træfibre. Skyl af med vand og lad terrassen tørre ordentligt. Undgå at spilde / stænke på møbler, glas og aluminiumsprodukter, sten og fliser mv. da produkterne er lidt alkaliske og kan efterlade pletter.

BEMÆRK:

Terrassen skal være tør. Nyt trykimprægneret træ skal have tørret i mindst et par uger. Må ikke behandles under + 6 ° C, i stærkt solskin eller med risiko for regn. SiOO: X holdbarhed afhænger af trætype og eksponering. I tilfælde af kontakt med øjnene eller huden skylles med vand.

EGNET TERRASSE KONSTRUKTION

Sørg for, at designet er godt dimensioneret og ventileret. dvs, at dækket er et godt stykke over jorden (40 cm), regnvandet skal kunne drænes effektivt væk. Der er tilstrækkelig afstand mellem træet, så vandet strømmer af, selv når træet bevæger sig efter årstiderne. Brug rustfri stål / syrefast skrue, søm og beslag.

VELEGNET TIL:

Trykimprægneret fyrretræ, sibirisk lærk, hårdtræ, fyrretræ kernetræ, thermo-behandlet træ, eg, ceder.

FREMGANGSMÅDE:

TRIN 1 - Træbeskyttelse (KUN 1. gang):

Påfør Trin 1 træbeskyttelse og lad det trænge ind i træet. Stryg godt ud så det er fordelt jævnt. Lad tørre i mindst 2 timer. **Påfør andet lag**, og lad det tørre i mindst 4 timer. Vær omhyggelig med at påføre rigeligt på endetræ. Især vigtigt på ikke-imprægneret træ.

Der må ikke komme regn mlm Trin 1 og Trin 2

(hvis det sker skal der behandles med Trin 1 igen før der kan arbejdes videre med Trin 2)

TRIN 2 – Overfladebeskyttelse (1. gang):

Påfør Premium Overfladebeskyttelse. Lad væsken trække i et par minutter og stryg derefter godt ud. Tørretid er ca. en time.

TRIN 2 - Overfladebeskyttelse (efter 12-18mdr):

Efter 12-18 måneder skal terrassen igen have overfladebehandling, som forsegler overfladen til at holde i mange år fremover. Vask rent før påføring, brug med fordel SiOO: X Vedligeholdelsesvask. Vi anbefaler rengøring med sæbebaseerede produkter. Lad overfladebeskyttelsen tørre i cirka en time før du går på balkonen. På særligt udsatte overflader skal du tilføje træbeskyttelse / overfladebeskyttelse flere

gange. Det kan være gangarealer hvor der kan forekomme særligt slid. En yderligere strygning over hele overfladen med overfladebeskyttelse efter et par år giver en plusfunktion.

PROCES:

Terrassen er i starten gulbrun og let flammert, men lysner ved kontakt med vand og begynder at få en sølvgrå farve efter ca 2-4 uger. Processen fortsætter i op til 1 år

VEDLIGEHOLDELSE OG SKADER:

Hold overfladen ren, så den fungerer bedst muligt. Skidt, deponering og vækst, som for eksempel skimmel, alger etc. kan altid forekomme udenfor. Især i våde perioder, i skyggefulde områder og på særligt udsatte steder. Der skal du muligvis tilføje ekstra træbeskyttelse og overfladebeskyttelse.

- Fjern snavs og skimmel med en tæt medium børste.
- Vask regelmæssigt med SiOO rengøring. Vi anbefaler rengøring med sæbebaserede produkter.
- Forvask: x renser effektivt i tilfælde af alvorlig vækst eller skade. Derefter løsnes overfladebeskyttelsen. Efterfølgende behandles komplet med flere SiOO: X produkter (Træbeskyttelse / Overfladebeskyttelse). Vækst kan også behandles med andre anti alger og skimmelprodukter. Brug produkter med mindre end pH 8, der er mindre modstandsdygtig over for overfladebeskyttelse.

OPBEVARING:

Opbevares frostfri. Holdbarhed i velfyldte forseglede emballager er op til 6 år for træbeskyttelse og op til 2 år for overfladebeskyttelse.